

Skoda rappelle Suberb Voiture particulière sous le code de rappel Skoda: 69Z9.

Image non disponible

- **Suberb Voiture particulière sous le code de rappel Skoda: 69Z9.**
- **Marque : Skoda**
- **GTIN The affected vehicles were manufactured between January and August 2015.**
- **Informations complémentaires : Type-approval numbers: e11*2001/116*0326*00-45, e8*2007/46*0317*00-07, Type: 3T**

POURQUOI CE PRODUIT EST-IL DANGEREUX ?

- **Motif du rappel : Défaut éventuel de l'unité de commande des coussins gonflables (ACU). Cela peut nuire au bon fonctionnement des coussins gonflables et des tendeurs de ceinture de sécurité, ce qui augmente le risque de blessures en cas d'accident.**
- **Risques encourus par le consommateur : Blessures**

QUE FAIRE ?

- **Conduite à tenir par le consommateur : contacter le concessionnaire.**

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux



FAITES PASSER LE MESSAGE :

Informez vos parents et amis de ce rappel !

Faites circuler l'information au sujet de ce rappel, surtout si vous savez que le produit faisant l'objet du rappel a été offert, prêté ou vendu à quelqu'un d'autre