

Mercedes-Benz rappelle Sprinter Camionnette/Véhicule utilitaire léger

Image non disponible

- **Sprinter Camionnette/Véhicule utilitaire léger**
- Marque : **Mercedes-Benz**
- **GTIN The affected vehicles were manufactured between March 2018 and 11 March 2020.**
- Informations complémentaires : **Type-approval numbers: e1*2007/46*1760*00 - *02, e1*2007/46*1761*00 - *02, e1*2007/46*1762*00 - *02, e1*2007/46*1763*00 - *02 , Types: KL3A4, FL3A4, KL3A5, FL3A5**

POURQUOI CE PRODUIT EST-IL DANGEREUX ?

- Motif du rappel : **L'amplificateur de temps de lueur peut être endommagé en cas d'accident. Cela peut entraîner un court-circuit et un risque accru d'incendie.**
- Risques encourus par le consommateur : **Incendie**

QUE FAIRE ?

- Conduite à tenir par le consommateur : **contacter le concessionnaire.**

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux



FAITES PASSER LE MESSAGE :

Informez vos parents et amis de ce rappel !

Faites circuler l'information au sujet de ce rappel, surtout si vous savez que le produit faisant l'objet du rappel a été offert, prêté ou vendu à quelqu'un d'autre