

**Toyota rappelle Proace Modèle (code cadre): Proace (MDZ, MPY); Année de modèle: 2016~2019.**

Image non disponible

- **Proace Modèle (code cadre): Proace (MDZ, MPY); Année de modèle: 2016~2019.**
- **Marque : Toyota**
- **GTIN The affected vehicles were manufactured between 3 March 2016 and 30 May 2019.**
- **Informations complémentaires : e2\*2007/46\*0538\*05**

### **POURQUOI CE PRODUIT EST-IL DANGEREUX ?**

- **Motif du rappel : La courroie de synchronisation du moteur peut s'user prématurément au fil du temps en raison d'une usure abrasive et/ou d'une tension excessive de la ceinture. Par conséquent, le moteur pourrait décrocher pendant la conduite, ce qui augmente le risque d'accident.**
- **Risques encourus par le consommateur : Blessures**

### **QUE FAIRE ?**

- **Conduite à tenir par le consommateur : contacter le concessionnaire.**

**Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:**

**<https://rappel.conso.gouv.fr>**

Le site des alertes de produits dangereux



**FAITES PASSER LE MESSAGE :**

Informez vos parents et amis de ce rappel !

Faites circuler l'information au sujet de ce rappel, surtout si vous savez que le produit faisant l'objet du rappel a été offert, prêté ou vendu à quelqu'un d'autre