

Jaguar rappelle XJ

Image non disponible

- XJ
- Marque : Jaguar
- GTIN The affected vehicles were manufactured between 29 June 2009 and 23 May 2019.
- Informations complémentaires : e11*2007/46*0089

POURQUOI CE PRODUIT EST-IL DANGEREUX ?

- Motif du rappel : Le module de contrôle de retenue (RCM) peut être retourné à un calibrage de niveau par défaut au cas où une mise à jour serait entreprise sans succès. Par conséquent, le dispositif de retenue supplémentaire (SRS) peut ne pas déployer correctement les coussins gonflables avant en cas d'accident, ce qui augmente le risque de blessure.
- Risques encourus par le consommateur : Blessures

QUE FAIRE ?

- Conduite à tenir par le consommateur : **contacter le concessionnaire.**

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux



FAITES PASSER LE MESSAGE :

Informez vos parents et amis de ce rappel !

Faites circuler l'information au sujet de ce rappel, surtout si vous savez que le produit faisant l'objet du rappel a été offert, prêté ou vendu à quelqu'un d'autre