

RAPPEL DE PRODUIT

M2, M4 VOITURE DE TOURISME

BMW

Automobiles et moyens de déplacement /

Automobiles, motos, scooters

M2, M4 Voiture de tourisme

Marque : **BMW**

Modèle ou référence : **M2, M4 Voiture de tourisme**

- **GTIN The affected vehicles were manufactured between 28 February and 14 October 2020.**



Publication du : 05/02/2021

Informations complémentaires permettant d'identifier le produit : **Type-approval number: e1*2007/46*0377, Type: M3**

Motif du rappel : Les injecteurs de carburant peuvent ne pas avoir été équipés d'un élément de découplage. Cela pourrait entraîner une rupture de vibration au point de soudure du rail de carburant à haute pression. Par conséquent, le carburant pourrait s'écouler dans le compartiment moteur, ce qui augmente le risque d'incendie.

Risques encourus : Incendie.

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux

