

Suzuki rappelle GSX1300R Hayabusa Moto



- GSX1300R Hayabusa Moto
- Marque : Suzuki
- GTIN 07.07.2023 - 01.12.2023
- Informations complémentaires : e6*168/2013*00077*00 (WEJ0)

POURQUOI CE PRODUIT EST-IL DANGEREUX ?

- Motif du rappel : Les boulons reliant les tuyaux de frein à l'unité de freinage antiblocage (ABS) peuvent se détacher. Cela peut entraîner une fuite de liquide de frein et augmenter la distance de freinage, créant ainsi un risque d'accident et de blessures.
- Risques encourus par le consommateur : Blessures

QUE FAIRE ?

- Conduite à tenir par le consommateur : **contacter le concessionnaire.**

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux



FAITES PASSER LE MESSAGE :

Informez vos parents et amis de ce rappel !

Faites circuler l'information au sujet de ce rappel, surtout si vous savez que le produit faisant l'objet du rappel a été offert, prêté ou vendu à quelqu'un d'autre