

**Ford rappelle Ranger, Everest Voitures particulières/camionnettes équipées d'airbags Takata sous le code de rappel Ford: 19S06.**

Image non disponible

- **Ranger, Everest Voitures particulières/camionnettes équipées d'airbags Takata sous le code de rappel Ford: 19S06.**
- **Marque : Ford**
- **GTIN The affected vehicles were manufactured between 2 February and 2 September 2014.**
- **Informations complémentaires : Type-approval number: Individual approval**

#### **POURQUOI CE PRODUIT EST-IL DANGEREUX ?**

- **Motif du rappel : Le propulseur de nitrate d'ammonium utilisé dans le gonfleur de coussin gonflable peut subir une modification matérielle au fil du temps en raison d'une dégradation survenant après une exposition prolongée à une humidité absolue élevée, à des températures élevées et à des cycles à haute température.**
- **Risques encourus par le consommateur : Blessures**

#### **QUE FAIRE ?**

- **Conduite à tenir par le consommateur : contacter le concessionnaire.**

**Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:**

**<https://rappel.conso.gouv.fr>**

Le site des alertes de produits dangereux



**FAITES PASSER LE MESSAGE :**

Informez vos parents et amis de ce rappel !

Faites circuler l'information au sujet de ce rappel, surtout si vous savez que le produit faisant l'objet du rappel a été offert, prêté ou vendu à quelqu'un d'autre