

Toyota rappelle Highlander Voiture particulière. Nom du modèle (code du modèle): Highlander (AXUH78, GSU70, GSU75, TXUA70, TXUA75). Année modèle: 2020 à 2023.



- Highlander Voiture particulière. Nom du modèle (code du modèle): Highlander (AXUH78, GSU70, GSU75, TXUA70, TXUA75). Année modèle: 2020 à 2023.
- Marque : Toyota
- GTIN 06.12.2019 - 12.01.2024
- Informations complémentaires : e6*2018/858*00001*00, e6*2018/858*00001*01, e6*2018/858*00001*02, e6*2018/858*00001*03

POURQUOI CE PRODUIT EST-IL DANGEREUX ?

- Motif du rappel : Le cadre arrière du siège mi-barre fendu de la deuxième rangée a un rayon incorrect. Lorsqu'un seul des deux sièges de cette rangée de sièges est rabattu, les occupants arrière peuvent entrer en contact avec l'extrémité médiane de la barre et se blesser.
- Risques encourus par le consommateur : Blessures

QUE FAIRE ?

- Conduite à tenir par le consommateur : contacter le concessionnaire.

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux



FAITES PASSER LE MESSAGE :

Informez vos parents et amis de ce rappel !

Faites circuler l'information au sujet de ce rappel, surtout si vous savez que le produit faisant l'objet du rappel a été offert, prêté ou vendu à quelqu'un d'autre