

RAPPEL DE PRODUIT

SPRINTER CAMIONNETTE À PASSAGERS

Mercedes- Benz

Automobiles et moyens de déplacement /

Automobiles, motos, scooters

Sprinter Camionnette à passagers

Marque : **Mercedes- Benz**

Modèle ou référence : **Sprinter Camionnette à passagers**

- **GTIN 21.05.2021 to 22.06.2021**



Publication du : 19/11/2021

Informations complémentaires permettant d'identifier le produit : Type: 906 AC 35, 906BB50, 906BB35, 906BB35/4x4, KL3A4, e1*2001/116*0354*27, e1*2007/46*0296*15, e1*2007/46*0301*22 + 23, e1*2007/46*0305*14, e1*2007/46*1760*05

Motif du rappel : Le service d'appel d'urgence eCall peut ne pas fonctionner en raison d'une erreur de production. Par conséquent, en cas d'accident, il ne serait pas possible de diriger les services d'urgence vers le véhicule, ce qui pourrait augmenter l'impact de l'accident.

Risques encourus : Blessures.

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux

