

RAPPEL DE PRODUIT

POLO VOITURE DE TOURISME

VW

Automobiles et moyens de déplacement /
Automobiles, motos, scooters

Polo Voiture de tourisme

Marque : **VW**

Modèle ou référence : **Polo Voiture de tourisme**

- **GTIN 21.8.2020 - 29.10.2020**



Publication du : 18/02/2022

Informations complémentaires permettant d'identifier le produit : **AW, e1*2007/46*1783***

Motif du rappel : Le bon déploiement de l'airbag passager ne peut être garanti si l'airbag est activé à moins de -15 °C à l'intérieur du véhicule. En raison de coutures défectueuses dans le couvercle de protection de l'airbag dans le tableau de bord, l'élément détaché du tableau de bord peut briser le pare-brise. Les fragments de verre peuvent endommager l'airbag, ce qui augmente le risque de blessures en cas d'accident.

Risques encourus : **Blessures.**

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux

