

mazda rappelle Mazda 5 (CR) Véhicules Mazda 5 équipés d'un interrupteur de désactivation de l'airbag passager.

Image non disponible

- Mazda 5 (CR) Véhicules Mazda 5 équipés d'un interrupteur de désactivation de l'airbag passager.
- Marque : mazda
- GTIN 11.02.2005 - 17.09.2010
- Informations complémentaires : e13*2001/116*0156*03 e13*2001/116*0156*02 e13*2001/116*0156*01 e13*2001/116*0156*00 , e13*2001/116*0156*08 e13*2001/116*0156*07 e13*2001/116*0156*06 e13*2001/116*0156*05 e13*2001/116*0156*04

POURQUOI CE PRODUIT EST-IL DANGEREUX ?

- Motif du rappel : L'interrupteur de désactivation de l'airbag passager peut avoir été mal configuré. En cas de choc latéral, l'airbag pourrait ne pas se déployer, ce qui augmente le risque de blessures.
- Risques encourus par le consommateur : Blessures

QUE FAIRE ?

- Conduite à tenir par le consommateur : **contacter le concessionnaire.**

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux



FAITES PASSER LE MESSAGE :

Informez vos parents et amis de ce rappel !

Faites circuler l'information au sujet de ce rappel, surtout si vous savez que le produit faisant l'objet du rappel a été offert, prêté ou vendu à quelqu'un d'autre