

Opel rappelle Insignia (E2JO, E2WO MY18, MY19, MY20) Voiture de tourisme

Image non disponible

- Insignia (E2JO, E2WO MY18, MY19, MY20) Voiture de tourisme
- Marque : Opel
- GTIN 16.06.2016 - 05.10.2020
- Informations complémentaires : e8*2007/46*0264*00 - 11;

POURQUOI CE PRODUIT EST-IL DANGEREUX ?

- Motif du rappel : En raison d'une perte de vide dans le régulateur de pression hydraulique, le frein d'urgence automatique peut ne pas s'activer, ce qui augmente le risque d'accident.
- Risques encourus par le consommateur : Blessures

QUE FAIRE ?

- Conduite à tenir par le consommateur : **contacter le concessionnaire.**

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux



FAITES PASSER LE MESSAGE :

Informez vos parents et amis de ce rappel !

Faites circuler l'information au sujet de ce rappel, surtout si vous savez que le produit faisant l'objet du rappel a été offert, prêté ou vendu à quelqu'un d'autre