

**VOLKSWAGEN rappelle POLO, FOX VW POLO, FOX équipé d'airbag TAKATA**

Image non disponible

- POLO, FOX VW POLO, FOX équipé d'airbag TAKATA
- Marque : VOLKSWAGEN
- GTIN 2008 - 2009
- Informations complémentaires : e1\*2001/116\*0174\*##, e1\*2001/116\*0301\*##

**POURQUOI CE PRODUIT EST-IL DANGEREUX ?**

- Motif du rappel : Le propulseur peut se détériorer au fil du temps en raison des cycles thermiques et de l'exposition à l'humidité. Si l'airbag est déployé, une pression interne excessive peut provoquer l'éclatement du corps du gonfleur et des fragments métalliques peuvent passer à travers le matériau du coussin causant des blessures aux occupants.
- Risques encourus par le consommateur : Blessures

**QUE FAIRE ?**

- Conduite à tenir par le consommateur : **contacter le concessionnaire.**

**Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:**

**<https://rappel.conso.gouv.fr>**

Le site des alertes de produits dangereux



**FAITES PASSER LE MESSAGE :**

Informez vos parents et amis de ce rappel !

Faites circuler l'information au sujet de ce rappel, surtout si vous savez que le produit faisant l'objet du rappel a été offert, prêté ou vendu à quelqu'un d'autre