

VW rappelle Tiguan, Golf 8, Golf 7, e-Golf 7, Touran, Golf Sportsvan, T-Roc Véhicules avec boîte de vitesses automatique.

Image non disponible

- Tiguan, Golf 8, Golf 7, e-Golf 7, Touran, Golf Sportsvan, T-Roc Véhicules avec boîte de vitesses automatique.
- Marque : VW
- GTIN The affected vehicles were manufactured between 26 June and 31 August 2020.
- Informations complémentaires : Type-approval numbers: e1*2001/116*0450* , e1*2007/46*2014* , e1*2007/46*0623* , e1*2001/116*0211* , e13*2007/46*1845* , e1*2007/46*0627* , Types: 5N, CD, AU, 1T, AUV, A1

POURQUOI CE PRODUIT EST-IL DANGEREUX ?

- Motif du rappel : En raison d'une erreur de fabrication, la plaque de frein-pédale n'a peut-être pas été soudée de manière adéquate et pourrait se détacher complètement lorsque la pédale de frein est soudainement appliquée. Par conséquent, l'actionnement des freins sera altéré, ce qui augmentera le risque d'accident.
- Risques encourus par le consommateur : Blessures

QUE FAIRE ?

- Conduite à tenir par le consommateur : **contacter le concessionnaire.**

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux



FAITES PASSER LE MESSAGE :

Informez vos parents et amis de ce rappel !

Faites circuler l'information au sujet de ce rappel, surtout si vous savez que le produit faisant l'objet du rappel a été offert, prêté ou vendu à quelqu'un d'autre