

KIA rappelle Sorento BL, Carnival VQ

Image non disponible

- Sorento BL, Carnival VQ
- Marque : KIA
- GTIN Carnival: between 10 June 2005 and 14 December 2009 Sorento: between 14 December 2005 and 17 December 2008
- Informations complémentaires : e9*98/14*0045* (Sorento), e4*2001/116*0112 (Carnival)

POURQUOI CE PRODUIT EST-IL DANGEREUX ?

- Motif du rappel : L'huile et l'humidité peuvent pénétrer dans l'alimentation électrique du module de contrôle ABS. Par conséquent, un court-circuit peut se produire, entraînant une surcharge électrique et un risque accru d'incendie.
- Risques encourus par le consommateur : Incendie

QUE FAIRE ?

- Conduite à tenir par le consommateur : **contacter le concessionnaire.**

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux



FAITES PASSER LE MESSAGE :

Informez vos parents et amis de ce rappel !

Faites circuler l'information au sujet de ce rappel, surtout si vous savez que le produit faisant l'objet du rappel a été offert, prêté ou vendu à quelqu'un d'autre