

RAPPEL DE PRODUIT

911 VOITURE PARTICULIÈRE

Porsche

Automobiles et moyens de déplacement /
Automobiles, motos, scooters

911 Voiture particulière

Marque : **Porsche**

Modèle ou référence : **911 Voiture particulière.**

- GTIN 16.02.2023 - 13.09.2023



Publication du : 14/03/2025

Informations complémentaires permettant d'identifier le produit : 992, 992G, e13*2007/46*0992*14-*16, e13*KS07/46*1636*01-*02

Motif du rappel : En raison d'un défaut de procédé dans le processus de production, un tapis en butyle d'aluminium a été mal positionné, ce qui a entraîné un dysfonctionnement du raccord à vis de la boucle arrière gauche et droite de la ceinture de sécurité. Les boucles de ceinture arrière peuvent être relâchées en cas d'accident ou de freinage brusque, ce qui augmente le risque de blessure.

Risques encourus : Blessures.

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux

