

Nissan rappelle Ariya Voitures particulières, modèles 2 roues motrices et 4 roues motrices



- Ariya Voitures particulières, modèles 2 roues motrices et 4 roues motrices
- Marque : Nissan
- GTIN 09.03.2022 - 05.04.2023
- Informations complémentaires : e13*2018/858*00237

POURQUOI CE PRODUIT EST-IL DANGEREUX ?

- Motif du rappel : Les rasages fibreux conducteurs de l'ensemble de la bague glissante des moteurs d'entraînement peuvent provoquer un court-circuit entre les deux anneaux glissants, entraînant un surintensité détecté dans l'onduleur. En conséquence, le couple moteur est coupé pour protéger les composants internes du contrôleur, ce qui entraîne une perte d'entraînement et potentiellement un affichage «EV System Off» sur le tableau de bord, augmentant ainsi le risque d'accident.
- Risques encourus par le consommateur : Blessures

QUE FAIRE ?

- Conduite à tenir par le consommateur : **contacter le concessionnaire.**

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux



FAITES PASSER LE MESSAGE :

Informez vos parents et amis de ce rappel !

Faites circuler l'information au sujet de ce rappel, surtout si vous savez que le produit faisant l'objet du rappel a été offert, prêté ou vendu à quelqu'un d'autre