

RAPPEL DE PRODUIT

GSX1300R (HAYABUSA) MOTOCYCLETTE

Suzuki

Automobiles et moyens de déplacement /

Automobiles, motos, scooters

GSX1300R (HAYABUSA) Motocyclette

Marque : **Suzuki**

Modèle ou référence : **GSX1300R (HAYABUSA) Une moto.**

- GTIN 25.12.2020 - 30.08.2024



Publication du : 20/12/2024

Informations complémentaires permettant d'identifier le produit : e6*168/2013*00077*00 (WEJ0)

Motif du rappel : En raison d'un additif d'huile dans la membrane, le manchon primaire du maître-cylindre est devenu gonflé et peut bloquer l'alésage. Le refroidissement du liquide de frein peut provoquer une baisse de la pression à l'intérieur du système de freinage, conduisant les pistons de frein-calliper à être tirés vers l'intérieur. Cela peut provoquer un plus grand jeu dans le levier de frein. Le levier de frein peut entrer en contact avec l'accélérateur, ce qui entraîne une augmentation de la distance de freinage. Cela peut augmenter le risque d'accidents et de blessures.

Risques encourus : Blessures.

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux

