

Peugeot rappelle 208 Voiture de tourisme

Image non disponible

- **208 Voiture de tourisme**
- Marque : **Peugeot**
- GTIN 09.12.2021 - 10.12.2021
- Informations complémentaires : **e2*2007/46*0639*17**

POURQUOI CE PRODUIT EST-IL DANGEREUX ?

- Motif du rappel : **Les composants de l'essieu arrière mal serrés peuvent entraîner la perte ou l'endommagement de plusieurs pièces (pouce pour la roue et le châssis, étrier de frein, fixation de l'essieu arrière, capteur ABS, boîtier de frein, support du boîtier de frein). Cela peut entraîner une perte de stabilité au volant, ce qui augmente le risque d'accident.**
- Risques encourus par le consommateur : **Blessures**

QUE FAIRE ?

- Conduite à tenir par le consommateur : **contacter le concessionnaire.**

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux



FAITES PASSER LE MESSAGE :

Informez vos parents et amis de ce rappel !

Faites circuler l'information au sujet de ce rappel, surtout si vous savez que le produit faisant l'objet du rappel a été offert, prêté ou vendu à quelqu'un d'autre