

RAPPEL DE PRODUIT

TRANSIT CONNECT, FOCUS, ECOSPORT VOITURE DE TOURISME

Ford

Automobiles et moyens de déplacement /

Automobiles, motos, scooters

Transit Connect, Focus, Ecosport Voiture de tourisme

Marque : **Ford**

Modèle ou référence : **Transit Connect, Focus, Ecosport**

**Voiture particulière sous le code de rappel Ford:
20S05.**

- **GTIN The affected vehicles were manufactured between 14 and 28 January 2020 (Focus), between 14 and 27 January 2020 (Ecosport), between 22 and 26 January 2020 (Transit Connect)**



Publication du : 13/03/2020

Informations complémentaires permettant d'identifier le produit : Type-approval numbers: e1*2007/46*0272*22, e13*2007/46*1911*06, e9*2007/46*0092*29

Motif du rappel : En raison d'un problème de fabrication, l'amplificateur de frein peut être assemblé avec trop de pression appliquée à la plaque de diaphragme. Par conséquent, la plaque de diaphragme peut se fissurer, provoquant la rupture de la membrane interne. Cela entraînera une perte soudaine de l'efficacité des freins, ce qui augmentera le risque d'accident.

Risques encourus : Blessures.

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux

