

RAPPEL DE PRODUIT

C5 Aircross Voiture de tourisme

Citroen

Automobiles et moyens de déplacement /

Automobiles, motos, scooters

C5 Aircross Voiture de tourisme

Marque : **Citroen**

Modèle ou référence : **C5 Aircross Voiture de tourisme**

- **GTIN The affected vehicles were manufactured between 21 January and 10 March 2020**



Publication du : 16/07/2021

Informations complémentaires permettant d'identifier le produit : e2*2007/46*0642*07

Motif du rappel : L'orifice de ventilation du coussin gonflable côté passager est trop petit, ce qui peut entraîner un déploiement insuffisant du coussin gonflable en cas d'activation. En outre, les vis de bras de suspension AR peuvent être perdues en raison d'un traitement thermique défectueux et les écrous des roulements anti-roulis peuvent se briser en raison d'un couple de serrage excessif appliqué. Cela peut nuire à la maîtrise du véhicule, ce qui augmente le risque d'accident.

Risques encourus : Blessures.

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux

