

Ford rappelle Transit Connect Véhicule de tourisme / Véhicule utilitaire léger.

Image non disponible

- Transit Connect Véhicule de tourisme / Véhicule utilitaire léger.
- Marque : Ford
- GTIN 02.10.2016 - 13.06.2019
- Informations complémentaires : PJ2, PU2, e1*2001/116*0207*23-*29, e1*2007/46*0272*11-*19

POURQUOI CE PRODUIT EST-IL DANGEREUX ?

- Motif du rappel : Un mauvais nettoyage des composants pendant l'application de l'apprêt peut laisser des contaminants comme le silicone, ce qui affaiblit l'adhérence de la plaque de toit en verre. Cela peut causer du bruit du vent, des fuites d'eau et un détachement potentiel du toit du véhicule, ce qui augmente le risque d'accidents et de blessures pour les autres usagers de la route.
- Risques encourus par le consommateur : Blessures

QUE FAIRE ?

- Conduite à tenir par le consommateur : **contacter le concessionnaire.**

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux



FAITES PASSER LE MESSAGE :

Informez vos parents et amis de ce rappel !

Faites circuler l'information au sujet de ce rappel, surtout si vous savez que le produit faisant l'objet du rappel a été offert, prêté ou vendu à quelqu'un d'autre