

Mercedes-AMG rappelle G-Class Mercedes-Benz Classe G 463 série, modèle 4x4²,



- G-Class Mercedes-Benz Classe G 463 série, modèle 4x4²,
- Marque : Mercedes-AMG
- GTIN 17.4.2020 - 1.12.2023
- Informations complémentaires : e1*KS18/858*00011*00

POURQUOI CE PRODUIT EST-IL DANGEREUX ?

- Motif du rappel : Des fissures peuvent se développer dans le boîtier de transmission de l'essieu arrière, ce qui pourrait entraîner des fuites d'huile de transmission sur la route, ce qui représente un risque pour le trafic suivant. De plus, la fracturation ultérieure du boîtier pourrait entraîner une interruption de la transmission de puissance sur l'essieu arrière, entraînant une perte de direction et de propulsion des roues sans avertissement, augmentant ainsi le risque d'accident.
- Risques encourus par le consommateur : Blessures

QUE FAIRE ?

- Conduite à tenir par le consommateur : **contacter le concessionnaire.**

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux



FAITES PASSER LE MESSAGE :

Informez vos parents et amis de ce rappel !

Faites circuler l'information au sujet de ce rappel, surtout si vous savez que le produit faisant l'objet du rappel a été offert, prêté ou vendu à quelqu'un d'autre