

Toyota rappelle Proace Camionnette/Véhicule utilitaire léger

Image non disponible

- Proace Camionnette/Véhicule utilitaire léger
- Marque : Toyota
- GTIN 11/12/2020 - 20/04/2021; 30/11/2020 - 21/04/2021; 11/12/2020 - 26/03/2021; 30/11/2020 - 20/04/2021; 30/11/2020 - 19/04/2021
- Informations complémentaires : MPY121, MPY141, MPY161, MPY521, MPY541, MPY561, MPYA21, MPYA41, MPYA61, e2*2007/46*0537*15

POURQUOI CE PRODUIT EST-IL DANGEREUX ?

- Motif du rappel : Le système d'injection d'urée (Adblue) peut ne pas fonctionner à basse température ambiante lorsque l'urée est gelée, en raison des performances insuffisantes de l'appareil de chauffage à l'intérieur du réservoir d'urée. Par conséquent, il y a un risque que les niveaux d'émission des véhicules soient temporaires hors des limites réglementaires.
- Risques encourus par le consommateur : Environnement

QUE FAIRE ?

- Conduite à tenir par le consommateur : **contacter le concessionnaire.**

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux



FAITES PASSER LE MESSAGE :

Informez vos parents et amis de ce rappel !

Faites circuler l'information au sujet de ce rappel, surtout si vous savez que le produit faisant l'objet du rappel a été offert, prêté ou vendu à quelqu'un d'autre