


**Peugeot rappelle 208, 308, 2008, 3008, 5008, Partner Véhicules équipés d'un turbomoteur essence de 1,2 litre.**



- 208, 308, 2008, 3008, 5008, Partner Véhicules équipés d'un turbomoteur essence de 1,2 litre.
- Marque : Peugeot
- GTIN The affected vehicles were manufactured between March 2013 and April 2017.
- Informations complémentaires : Types: C, L, 0U, M, 0, 7, e2\*2007/46\*0070\*16 to \*37, e2\*2007/46\*0405\*02 to \*15, e2\*2001/116\*0377\*21 to \*23, e2\*2007/46\*0534\*00 to \*04, e2\*2007/46\*0004\*18 to \*21, e2\*2001/116\*0365\*28 to \*30 and e2\*2007/46\*0001\*27

#### **POURQUOI CE PRODUIT EST-IL DANGEREUX ?**

- Motif du rappel : La pompe à vide peut être endommagée par l'abrasion du matériau de la courroie de cog. Par conséquent, l'assistance au freinage pourrait être réduite ou perdue, augmentant ainsi le risque d'accident.
- Risques encourus par le consommateur : Blessures

#### **QUE FAIRE ?**

- Conduite à tenir par le consommateur : **contacter le concessionnaire.**

**Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:**

**<https://rappel.conso.gouv.fr>**

Le site des alertes de produits dangereux



**FAITES PASSER LE MESSAGE :**

Informez vos parents et amis de ce rappel !

Faites circuler l'information au sujet de ce rappel, surtout si vous savez que le produit faisant l'objet du rappel a été offert, prêté ou vendu à quelqu'un d'autre