

**BMW rappelle 7, 8, iX3, M3, M4, M8, X5, X6, X7 Voiture de tourisme**

Image non disponible

- 7, 8, iX3, M3, M4, M8, X5, X6, X7 Voiture de tourisme
- Marque : BMW
- GTIN The affected vehicles were manufactured between 14 December 2018 and 1 February 2021.
- Informations complémentaires : Types: G234M, 7L, G8C, G3XE, F8CM, G5X, G6X, F56XM, G7X, e1\*2018/858\*00003, e1\*2007/46\*0276\*, 1906\*, 2130\*, 2019\*, 1918\*, 2020\*, 2066\*, 1952\*

**POURQUOI CE PRODUIT EST-IL DANGEREUX ?**

- Motif du rappel : L'unité hydraulique défectueuse du système de freinage peut entraîner un support de freinage limité et une distance de freinage accrue. En outre, dans de tels cas, le système ABS ne serait pas disponible. Cela entraînera un risque accru d'accident.
- Risques encourus par le consommateur : Blessures

**QUE FAIRE ?**

- Conduite à tenir par le consommateur : **contacter le concessionnaire.**

**Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:**

**<https://rappel.conso.gouv.fr>**

Le site des alertes de produits dangereux



**FAITES PASSER LE MESSAGE :**

Informez vos parents et amis de ce rappel !

Faites circuler l'information au sujet de ce rappel, surtout si vous savez que le produit faisant l'objet du rappel a été offert, prêté ou vendu à quelqu'un d'autre