

KIA rappelle Sorento (UM) Voiture de tourisme

Image non disponible

- **Sorento (UM) Voiture de tourisme**
- Marque : KIA
- GTIN 05/2014 - 02/2020
- Informations complémentaires : e4*2007/46*0894*07; e4*2007/46*0894*08; e4*2007/46*0894*10; e4*2007/46*0894*01; e4*2007/46*0894*04; e4*2007/46*0894*05; e4*2007/46*0894*06; e4*2007/46*0894*01; e4*2007/46*0894*10;

POURQUOI CE PRODUIT EST-IL DANGEREUX ?

- Motif du rappel : Le réchauffeur à coefficient de température positif des véhicules équipés de moteurs diesel peut surchauffer en raison d'un dommage potentiel du connecteur du faisceau de câblage, ce qui augmente le risque d'incendie.
- Risques encourus par le consommateur : Incendie

QUE FAIRE ?

- Conduite à tenir par le consommateur : **contacter le concessionnaire.**

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux



FAITES PASSER LE MESSAGE :

Informez vos parents et amis de ce rappel !

Faites circuler l'information au sujet de ce rappel, surtout si vous savez que le produit faisant l'objet du rappel a été offert, prêté ou vendu à quelqu'un d'autre