

Mercedes-Benz rappelle A-Class, CLA Série de modèles: Classe A: BR 177, CLA: BR 118

Image non disponible

- A-Class, CLA Série de modèles: Classe A: BR 177, CLA: BR 118
- Marque : Mercedes-Benz
- GTIN The affected vehicles were manufactured between 1 April and 10 May 2019.
- Informations complémentaires : Types: F2CLA, F2A, e1*2007/46*1912*00, e1*2007/46*1829*05

POURQUOI CE PRODUIT EST-IL DANGEREUX ?

- Motif du rappel : L'un des capteurs de collision latéraux n'est pas fixé correctement et peut ne pas enregistrer les valeurs correctes en cas de collision latérale. Par conséquent, le coussin gonflable latéral peut ne pas être correctement gonflé, ce qui augmente le risque de blessures pour les occupants.
- Risques encourus par le consommateur : Blessures

QUE FAIRE ?

- Conduite à tenir par le consommateur : **contacter le concessionnaire.**

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux



FAITES PASSER LE MESSAGE :

Informez vos parents et amis de ce rappel !

Faites circuler l'information au sujet de ce rappel, surtout si vous savez que le produit faisant l'objet du rappel a été offert, prêté ou vendu à quelqu'un d'autre