

Peugeot rappelle 208 II Voiture particulière, Peugeot 208 II, véhicules utilisés par les écoles de conduite

Image non disponible

- 208 II Voiture particulière, Peugeot 208 II, véhicules utilisés par les écoles de conduite
- Marque : Peugeot
- GTIN 22/2/2021 - 9/2/2022
- Informations complémentaires : e2*2007/46*0639*12, *14, *15, *17, *18

POURQUOI CE PRODUIT EST-IL DANGEREUX ?

- Motif du rappel : En raison de dommages au harnais de chauffage/ventilation/climatisation (HVAC) causés par le contact avec la pédale d'embrayage, la climatisation peut être activée automatiquement. Cela pourrait entraîner un incendie à la suite d'un court-circuit dans les fils.
- Risques encourus par le consommateur : Incendie

QUE FAIRE ?

- Conduite à tenir par le consommateur : **contacter le concessionnaire.**

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux



FAITES PASSER LE MESSAGE :

Informez vos parents et amis de ce rappel !

Faites circuler l'information au sujet de ce rappel, surtout si vous savez que le produit faisant l'objet du rappel a été offert, prêté ou vendu à quelqu'un d'autre