

BMW rappelle 2, M2 Véhicules équipés d'un toit ouvrant.

Image non disponible

- 2, M2 Véhicules équipés d'un toit ouvrant.
- Marque : BMW
- GTIN From 23 March to 1 April 2021
- Informations complémentaires : e1*2007/46*0277*24, e1*2007/46*0377

POURQUOI CE PRODUIT EST-IL DANGEREUX ?

- Motif du rappel : Les plaques de renforcement attachées au toit de la canopée peuvent avoir été mal collées pendant le processus de fabrication. Dans le cas où le coussin gonflable de la tête est déployé, les plaques pourraient se détacher du toit de la canopée et augmenter le risque de blessures pour les occupants du véhicule.
- Risques encourus par le consommateur : Blessures

QUE FAIRE ?

- Conduite à tenir par le consommateur : **contacter le concessionnaire.**

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux



FAITES PASSER LE MESSAGE :

Informez vos parents et amis de ce rappel !

Faites circuler l'information au sujet de ce rappel, surtout si vous savez que le produit faisant l'objet du rappel a été offert, prêté ou vendu à quelqu'un d'autre