

Peugeot rappelle 3008, 508

Image non disponible

- 3008, 508
- Marque : Peugeot
- GTIN The affected vehicles were manufactured between October 2019 and January 2020.

POURQUOI CE PRODUIT EST-IL DANGEREUX ?

- Motif du rappel : La connexion de l'essieu arrière peut être défectueuse. Cela peut affecter la stabilité de la conduite et augmenter le risque d'accident.
- Risques encourus par le consommateur : Blessures

QUE FAIRE ?

- Conduite à tenir par le consommateur : contacter le concessionnaire.

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux



FAITES PASSER LE MESSAGE :

Informez vos parents et amis de ce rappel !

Faites circuler l'information au sujet de ce rappel, surtout si vous savez que le produit faisant l'objet du rappel a été offert, prêté ou vendu à quelqu'un d'autre