

Mazda rappelle B-Series Véhicules équipés d'un gonfleur de coussin gonflable Takata NADI. Série de modèles ONU; Gamme de vins: JMZ UN** 0 W 104841-121674.**

Image non disponible

- B-Series Véhicules équipés d'un gonfleur de coussin gonflable Takata NADI. Série de modèles ONU; Gamme de vins: JMZ UN**** 0 W 104841-121674.
- Marque : **Mazda**
- GTIN The affected vehicles were manufactured between 1 February and 7 October 1999.
- Informations complémentaires : Type-approval number: Individual approval

POURQUOI CE PRODUIT EST-IL DANGEREUX ?

- Motif du rappel : Le propulseur de nitrate d'ammonium utilisé dans le gonfleur de coussin gonflable peut subir une modification matérielle au fil du temps en raison d'une dégradation survenant après une exposition prolongée à une humidité absolue élevée, à des températures élevées et à des cycles à haute température. En cas de déploiement d'un coussin gonflable, il peut être sous-infléchi ou se déployer trop lentement, ou la pression interne excessive peut causer la rupture du corps du gonfleur et des fragments métalliques peuvent passer à travers le matériau du coussin causant des blessures aux occupants.
- Risques encourus par le consommateur : **Blessures**

QUE FAIRE ?

- Conduite à tenir par le consommateur : **contacter le concessionnaire.**

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux



FAITES PASSER LE MESSAGE :

Informez vos parents et amis de ce rappel !

Faites circuler l'information au sujet de ce rappel, surtout si vous savez que le produit faisant l'objet du rappel a été offert, prêté ou vendu à quelqu'un d'autre