

SUZUKI rappelle Ignis / Swift Voiture de tourisme

Image non disponible

- Ignis / Swift Voiture de tourisme
- Marque : SUZUKI
- GTIN year 2022
- Informations complémentaires : Ignis: E4*2007/46*1162*07 , Swift: E4*2007/46*1205*12

POURQUOI CE PRODUIT EST-IL DANGEREUX ?

- Motif du rappel : Le câble positif de 12 volts peut entrer en contact avec le fil d'alimentation négatif ou la carrosserie et provoquer un court-circuit et un incendie.
- Risques encourus par le consommateur : Incendie

QUE FAIRE ?

- Conduite à tenir par le consommateur : contacter le concessionnaire.

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux



FAITES PASSER LE MESSAGE :

Informez vos parents et amis de ce rappel !

Faites circuler l'information au sujet de ce rappel, surtout si vous savez que le produit faisant l'objet du rappel a été offert, prêté ou vendu à quelqu'un d'autre