

**Peugeot rappelle 301, 308, Partner Voiture de tourisme**

Image non disponible

- **301, 308, Partner Voiture de tourisme**
- Marque : **Peugeot**
- GTIN 301 : Manufactured from 13/11/2017 to 26/11/2017 308 II : Manufactured from 08/11/2017 to 09/11/2017 Partner III : Manufactured from 13/11/2017 to 24/11/2017
- Informations complémentaires : e2\*2007/46\*0224\*08, e2\*2007/46\*0405\*17, e2\*2001/116\*0365\*31, e2\*2007/46\*0405\*18, e2\*2007/46\*001\*28

**POURQUOI CE PRODUIT EST-IL DANGEREUX ?**

- Motif du rappel : **Les unités de commande des coussins gonflables pourraient avoir subi un choc lors du transport vers l'usine de montage du véhicule, ce qui pourrait causer une défaillance interne.**
- Risques encourus par le consommateur : **Blessures**

**QUE FAIRE ?**

- Conduite à tenir par le consommateur : **contacter le concessionnaire.**

**Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:**

**<https://rappel.conso.gouv.fr>**

Le site des alertes de produits dangereux



**FAITES PASSER LE MESSAGE :**

Informez vos parents et amis de ce rappel !

Faites circuler l'information au sujet de ce rappel, surtout si vous savez que le produit faisant l'objet du rappel a été offert, prêté ou vendu à quelqu'un d'autre