

Rappel de produit pour des raisons de sécurité

Publication du 21/01/2022

benelli rappelle TRK 502 / TRK502X Motocyclette



- TRK 502 / TRK502X Motocyclette
- Marque : benelli
 GTIN 2018-2020
- Informations complémentaires : E13*168/2013*00123

POURQUOI CE PRODUIT EST-IL DANGEREUX?

- Motif du rappel : Le dispositif d'amortissement est défectueux et peut causer des fuites de liquide, ce qui augmente le risque d'accident.
- Risques encourus par le consommateur : Blessures

QUE FAIRE?

Conduite à tenir par le consommateur : contacter le concessionnaire.

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

https://rappel.conso.gouv.fr

Le site des alertes de produits dangereux

