

CITROEN, DS, Peugeot rappelle Citroën C5 Aircross (C84) / DS7 Crossback (X74) / Peugeot 508 V2 Voiture de tourisme équipée d'un moteur BlueHDi 1.5L et d'une boîte de vitesses automatique.

Image non disponible

- Citroën C5 Aircross (C84) / DS7 Crossback (X74) / Peugeot 508 V2 Voiture de tourisme équipée d'un moteur BlueHDi 1.5L et d'une boîte de vitesses automatique.
- Marque : CITROEN, DS, Peugeot
- GTIN 508 V2: 31/1/2018 - 13/3/2020 C5 AIRCROSS (C84): 20/6/2018 - 16/6/2020 DS7 CROSSBACK (X74): 16/5/2018 - 13/3/2020
- Informations complémentaires : 508 V2 : e2*2007/46*0628*00 - 07, C5 AIRCROSS (C84) : e2*2007/46*0642*01 - 08, DS7 CROSSBACK (X74) : e2*2007/46*0601*05 -10

POURQUOI CE PRODUIT EST-IL DANGEREUX ?

- Motif du rappel : Une erreur logicielle peut provoquer un décrochage du moteur lorsqu'il fonctionne à l'altitude, à des températures froides. Cela peut entraîner une perte d'assistance au freinage, augmentant le risque d'accident..
- Risques encourus par le consommateur : Blessures

QUE FAIRE ?

- Conduite à tenir par le consommateur : **contacter le concessionnaire.**

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gov.fr>

Le site des alertes de produits dangereux



FAITES PASSER LE MESSAGE :

Informez vos parents et amis de ce rappel !

Faites circuler l'information au sujet de ce rappel, surtout si vous savez que le produit faisant l'objet du rappel a été offert, prêté ou vendu à quelqu'un d'autre