

Ford rappelle S-MAX, Galaxy Voiture particulière sous le code de rappel Ford: 20S07.

Image non disponible

- S-MAX, Galaxy Voiture particulière sous le code de rappel Ford: 20S07.
- Marque : Ford
- GTIN The affected vehicles were manufactured between 8 and 12 January 2020.
- Informations complémentaires : Type-approval number: e13*2001/116*0185*36, Type: WA6

POURQUOI CE PRODUIT EST-IL DANGEREUX ?

- Motif du rappel : Le verrouillage électronique de la colonne de direction (ESCL) peut être activé de façon inattendue. Il en résultera la fonction de direction désactivée, ce qui augmentera le risque d'accident.
- Risques encourus par le consommateur : Blessures

QUE FAIRE ?

- Conduite à tenir par le consommateur : **contacter le concessionnaire.**

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux



FAITES PASSER LE MESSAGE :

Informez vos parents et amis de ce rappel !

Faites circuler l'information au sujet de ce rappel, surtout si vous savez que le produit faisant l'objet du rappel a été offert, prêté ou vendu à quelqu'un d'autre