

Audi rappelle A8, S8, S8+

Image non disponible

- A8, S8, S8+
- Marque : Audi
- GTIN The affected vehicles were manufactured between June 2010 and July 2018.
- Informations complémentaires : Type-approval number: e1 * 2007/46 * 0284 *, e1*2007/46*0398*, Type: 4H

POURQUOI CE PRODUIT EST-IL DANGEREUX ?

- Motif du rappel : Le profil de bobine de fil utilisé dans le joint du réservoir de radiateur peut être déformé en raison des températures très variables à l'intérieur du compartiment moteur. Au fil du temps, et dans des conditions défavorables, cela pourrait conduire à ce que le joint de radiateur se détache. Un joint de radiateur lâche pourrait entrer en contact avec des composants chauds dans le compartiment moteur à la suite de vibrations pendant la conduite. Cela pourrait conduire au joint d'étanchéité et, potentiellement, à des composants voisins qui commencent à couler, ce qui augmente le risque d'incendie.
- Risques encourus par le consommateur : Incendie

QUE FAIRE ?

- Conduite à tenir par le consommateur : **contacter le concessionnaire.**

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux



FAITES PASSER LE MESSAGE :

Informez vos parents et amis de ce rappel !

Faites circuler l'information au sujet de ce rappel, surtout si vous savez que le produit faisant l'objet du rappel a été offert, prêté ou vendu à quelqu'un d'autre