

BMW rappelle X5, X6, X7, X5M Voiture de tourisme

Image non disponible

- X5, X6, X7, X5M Voiture de tourisme
- Marque : BMW
- GTIN The affected vehicles were manufactured between 5 September and 18 September 2020.
- Informations complémentaires : Type-approval numbers: e1*2007/46*1918*, e1*2007/46*2020*, e1*2007/46*1952*; e1*2007/46*2066* , Types: G5X, G6X, G7X, F56XM

POURQUOI CE PRODUIT EST-IL DANGEREUX ?

- Motif du rappel : La broche de direction n'a peut-être pas été correctement boulonnée et pourrait se détacher. En conséquence, la commande de direction serait perdue, ce qui augmenterait le risque d'accident.
- Risques encourus par le consommateur : Blessures

QUE FAIRE ?

- Conduite à tenir par le consommateur : **contacter le concessionnaire.**

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux



FAITES PASSER LE MESSAGE :

Informez vos parents et amis de ce rappel !

Faites circuler l'information au sujet de ce rappel, surtout si vous savez que le produit faisant l'objet du rappel a été offert, prêté ou vendu à quelqu'un d'autre