

**DS automobiles rappelle DS3 Crossback, DS4 V2 Voiture de tourisme.**



- DS3 Crossback, DS4 V2 Voiture de tourisme.
- Marque : DS automobiles
- GTIN 13.3.2024 - 22.4.2025 DS4 V2 8.11.2022 - 17.4.2025 DS3 Crossback
- Informations complémentaires : e2\*2007/46\*0628\*31- \*35 DS4 V2, e2\*2007/46\*0639\*22-\*23 DS3 Crossback, e2\*2007/46\*0639\*25-\*37 DS3 Crossback, g11\*2018/858\*00660\*00 DS3 Crossback

**POURQUOI CE PRODUIT EST-IL DANGEREUX ?**

- Motif du rappel : Le véhicule peut présenter une fuite de carburant dans le tuyau à haute pression, entre la pompe à haute pression et le rail, en raison de l'absence d'écrou. Cela peut provoquer un incendie dans le véhicule.
- Risques encourus par le consommateur : Incendie

**QUE FAIRE ?**

- Conduite à tenir par le consommateur : **contacter le concessionnaire.**

**Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:**

**<https://rappel.conso.gouv.fr>**

Le site des alertes de produits dangereux



**FAITES PASSER LE MESSAGE :**

Informez vos parents et amis de ce rappel !

Faites circuler l'information au sujet de ce rappel, surtout si vous savez que le produit faisant l'objet du rappel a été offert, prêté ou vendu à quelqu'un d'autre