

DS automobiles rappelle DS7 Crossback PHEV Voiture particulière.



- DS7 Crossback PHEV Voiture particulière.
- Marque : DS automobiles
- GTIN 01.04.2022 - 30.06.2023
- Informations complémentaires : e2*2007/46*0601*20, e2*2007/46*0601*21, e2*2007/46*0601*22, e2*2007/46*0601*23, e2*2007/46*0601*24, e2*2007/46*0601*25, e2*2007/46*0601*26

POURQUOI CE PRODUIT EST-IL DANGEREUX ?

- Motif du rappel : Le levier de réglage de l'essieu arrière peut ne pas avoir été monté correctement sur le collier. Plutôt que de rester dans sa position d'origine, l'extrémité du levier glisse sur le collier, ce qui peut entraîner un désalignement du volant ou une déviation du véhicule. Cela peut conduire à la perte de contrôle du véhicule, créant un risque d'accident et de blessures.
- Risques encourus par le consommateur : Blessures

QUE FAIRE ?

- Conduite à tenir par le consommateur : **contacter le concessionnaire.**

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux



FAITES PASSER LE MESSAGE :

Informez vos parents et amis de ce rappel !

Faites circuler l'information au sujet de ce rappel, surtout si vous savez que le produit faisant l'objet du rappel a été offert, prêté ou vendu à quelqu'un d'autre