

**Opel/Vauxhall rappelle Astra L, Combo, Corsa, Crossland X, Grandland X, Mokka, Zafira Voiture particulière / Véhicule utilitaire léger équipé du moteur DV5R.**



- Astra L, Combo, Corsa, Crossland X, Grandland X, Mokka, Zafira Voiture particulière / Véhicule utilitaire léger équipé du moteur DV5R.
- Marque : Opel/Vauxhall
- GTIN 03.02.2021 - 30.01.2023 (Mokka) 07.02.2019 - 09.11.2022 (Crossland X) 13.10.2017 - 31.01.2023 (Grandland X) 14.05.2019 - 09.05.2022 (Zafira) 14.11.2017 - 31.01.2023 (Combo) 16.07.2019 - 31.01.2023 (Corsa) 29.07.2021 - 31.01.2023 (Astra L)
- Informations complémentaires : e2\*2007/46\*0532\*10-\*18 (Zafira), e2\*2007/46\*0597\*04-\*06 (Grandland X), e2\*2007/46\*0597\*08-\*09 (Grandland X), e2\*2007/46\*0597\*11 (Grandland X), e2\*2007/46\*0597\*13-\*27 (Grandland X), e2\*2007/46\*0622\*00-\*20 (Combo), e2\*2007/46\*0623\*01-\*22 (Combo), e2\*2007/46\*0628\*16-\*23 (Astra L), e2\*2007/46\*0639\*06-\*23 (Corsa), e2\*2007/46\*0639\*12-\*22 (Mokka), e4\*2007/46\*1194 (Crossland X), e4\*2007/46\*1194\*10-\*18 (Crossland X)

**POURQUOI CE PRODUIT EST-IL DANGEREUX ?**

- Motif du rappel : En raison de la carbonisation de l'huile et de la pression de contact élevée, la résistance de la chaîne de l'arbre à cames de 7 mm peut être réduite. Cela peut provoquer la rupture de la chaîne de l'arbre à cames, entraînant une panne moteur. Cela peut entraîner une perte de contrôle du véhicule et augmenter le risque d'accidents et de blessures.
- Risques encourus par le consommateur : Blessures

**QUE FAIRE ?**

- Conduite à tenir par le consommateur : **contacter le concessionnaire.**

**Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:**

**<https://rappel.conso.gouv.fr>**

Le site des alertes de produits dangereux



**FAITES PASSER LE MESSAGE :**

Informez vos parents et amis de ce rappel !

Faites circuler l'information au sujet de ce rappel, surtout si vous savez que le produit faisant l'objet du rappel a été offert, prêté ou vendu à quelqu'un d'autre