

cooper rappelle DISCOVERER AT3 4S, 275/55R20 and 275/65R18 Pneu sur le marché de l'après-vente.

Image non disponible

- DISCOVERER AT3 4S, 275/55R20 and 275/65R18 Pneu sur le marché de l'après-vente.
- Marque : **cooper**
- GTIN From 01.02.2018 to 01.12.2019.
- Informations complémentaires : 275/55R20 0518--1218 1518--1818 2418--3119 3319--3619 4219--4419 275/65R18 2218--3018 3618--4418 0219--1019 1319--3219 3619--411

POURQUOI CE PRODUIT EST-IL DANGEREUX ?

- Motif du rappel : Des hernies ou des déchirures peuvent se produire sur l'épaule du pneu en raison de variations de production qui peuvent entraîner une trop grande épaisseur du rembourrage sur la tige, ou d'un problème avec la fin des couches qui se chevauchent en raison des spécifications de la largeur des couches, car des bulles d'air peuvent se former pendant la fabrication. Cela pourrait entraîner une perte de pression de gonflage et une défaillance potentielle du pneumatique, ce qui pourrait nuire à la direction ou à la conduite du véhicule, augmentant ainsi le risque d'accident.
- Risques encourus par le consommateur : Blessures

QUE FAIRE ?

- Conduite à tenir par le consommateur : **contacter le concessionnaire.**

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux



FAITES PASSER LE MESSAGE :

Informez vos parents et amis de ce rappel !

Faites circuler l'information au sujet de ce rappel, surtout si vous savez que le produit faisant l'objet du rappel a été offert, prêté ou vendu à quelqu'un d'autre