

Renault rappelle Captur Voitures particulières fabriquées à Valladolid sous le code de rappel Renault: OD61.

Image non disponible

- **Captur Voitures particulières fabriquées à Valladolid sous le code de rappel Renault: OD61.**
- Marque : **Renault**
- **GTIN The affected vehicles were manufactured between 13 November and 20 December 2018.**
- Informations complémentaires : **Model series: X87, Type-approval numbers: e2*2001/116*0327*87, e2*2001/116*0327*88**

POURQUOI CE PRODUIT EST-IL DANGEREUX ?

- Motif du rappel : **L'enrouleur de la ceinture de sécurité avant gauche peut être déplacé de son boîtier en raison d'un manque de vis de fixation. Cela peut nuire à la fonction de protection de la ceinture de sécurité, ce qui augmente le risque de blessures en cas d'accident.**
- Risques encourus par le consommateur : **Blessures**

QUE FAIRE ?

- Conduite à tenir par le consommateur : **contacter le concessionnaire.**

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux



FAITES PASSER LE MESSAGE :

Informez vos parents et amis de ce rappel !

Faites circuler l'information au sujet de ce rappel, surtout si vous savez que le produit faisant l'objet du rappel a été offert, prêté ou vendu à quelqu'un d'autre