

**Hyundai rappelle i20, i20N, BAYON Voiture de tourisme.**



- i20, i20N, BAYON Voiture de tourisme.
- Marque : Hyundai
- GTIN i20/BAYON: 01.04.2021 - 03.12.2022 // VIN: NLHBN51GAMZ053804 - NLHBR81HANZ251607 i20N: 01.06.2021 - 04.01.2023 // VIN: NLHBU51FANZ000227 - NLHBU51FAPZ008503.
- Informations complémentaires : e5\*2007/46\*0121\*01, e5\*2007/46\*0121\*00, e5\*2007/46\*0121\*03

**POURQUOI CE PRODUIT EST-IL DANGEREUX ?**

- Motif du rappel : La roue qui aspire le carburant et l'envoie au moteur entre en contact avec les parois extérieures de la pompe à carburant en raison de l'enflure / expansion causée par le fonctionnement à des températures élevées et par le carburant, ce qui peut entraîner une perte de puissance du moteur et l'arrêt du véhicule, augmentant le risque de blessures.
- Risques encourus par le consommateur : Blessures

**QUE FAIRE ?**

- Conduite à tenir par le consommateur : contacter le concessionnaire, contacter le concessionnaire.

**Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:**

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux



**FAITES PASSER LE MESSAGE :**

Informez vos parents et amis de ce rappel !

Faites circuler l'information au sujet de ce rappel, surtout si vous savez que le produit faisant l'objet du rappel a été offert, prêté ou vendu à quelqu'un d'autre