

**Jaguar rappelle F-Pace Voiture de tourisme**



- Noms des modèles ou références concernés : **F-Pace Jaguar F-Pace avec les moteurs Ingenium I4 2.0L Essence de véhicules électriques hybrides (PHEV).**
- Marque : **Jaguar**
- **GTIN 2021-2023**
- Informations complémentaires : **e5\*2007/46\*1047\*05**

**POURQUOI CE PRODUIT EST-IL DANGEREUX ?**

- Motif du rappel : **La pompe de refroidissement peut être endommagée, ce qui entraîne une perte de débit de liquide de refroidissement. Cela provoque une surchauffe rapide du moteur et une fuite de liquide de refroidissement sur le bouclier thermique du turbocompresseur, ce qui crée un risque d'incendie.**
- Risques encourus par le consommateur : **Incendie**

**QUE FAIRE ?**

- Conduite à tenir par le consommateur : **contacter le concessionnaire.**

**Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:**

**<https://rappel.conso.gouv.fr>**

Le site des alertes de produits dangereux



**FAITES PASSER LE MESSAGE :**

Informez vos parents et amis de ce rappel !

Faites circuler l'information au sujet de ce rappel, surtout si vous savez que le produit faisant l'objet du rappel a été offert, prêté ou vendu à quelqu'un d'autre