

**Mercedes-Benz rappelle Sprinter Camionnette/Véhicule utilitaire léger**

Image non disponible

- Noms des modèles ou références concernés : **Sprinter Camionnette/Véhicule utilitaire léger**
- Marque : **Mercedes-Benz**
- GTIN **The affected vehicles were manufactured between March 2018 and 11 March 2020.**
- Informations complémentaires : **Type-approval numbers: e1\*2007/46\*1760\*00 - \*02, e1\*2007/46\*1761\*00 - \*02, e1\*2007/46\*1762\*00 - \*02, e1\*2007/46\*1763\*00 - \*02, Types: KL3A4, FL3A4, KL3A5, FL3A5**

**POURQUOI CE PRODUIT EST-IL DANGEREUX ?**

- Motif du rappel : **L'amplificateur de temps de leur peut être endommagé en cas d'accident. Cela peut entraîner un court-circuit et un risque accru d'incendie.**
- Risques encourus par le consommateur : **Incendie**

**QUE FAIRE ?**

- Conduite à tenir par le consommateur : **contacter le concessionnaire.**

**Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:**

**<https://rappel.conso.gouv.fr>**

Le site des alertes de produits dangereux



**FAITES PASSER LE MESSAGE :**

Informez vos parents et amis de ce rappel !

Faites circuler l'information au sujet de ce rappel, surtout si vous savez que le produit faisant l'objet du rappel a été offert, prêté ou vendu à quelqu'un d'autre