

**Mercedes-Benz rappelle AMG GT, CLS, EQC, GLC, E-Class, G-Class, S-Class Voiture de tourisme**

Image non disponible

- Noms des modèles ou références concernés : **AMG GT, CLS, EQC, GLC, E-Class, G-Class, S-Class** Série de modèles: Classe électronique (BR 213), Classe S (BR 222), GLC (BR 253), CLS (BR 257), AMG GT 4 portes Coupé (BR 290), EQC (BR 293) et Classe G (BR 463)
- Marque : **Mercedes-Benz**
- GTIN 31.7.2020 - 11.11.2020
- Informations complémentaires : Types: 212, 221, 204 X, R1ECLS, R1EAMG, 463 A, e1\*2001/116\*0501\*47, e1\*2001/116\*0335\*46, e1\*2001/116\*0480\*36-\*41, e1\*2007/46\*1818\*10-\*11, e1\*2007/46\*1878\*10-\*11, e1\*2001/116\*0480\*39, e1\*2007/46\*1830\*06-\*07

**POURQUOI CE PRODUIT EST-IL DANGEREUX ?**

- Motif du rappel : Le connecteur électrique des capteurs d'impact latéraux pourrait ne pas être correctement verrouillé et se détacher. Cela entraînerait un retard dans l'activation des systèmes de retenue en cas de choc latéral, ce qui réduirait leur effet de retenue et augmenterait le risque de blessures pour les occupants du véhicule.
- Risques encourus par le consommateur : **Blessures**

**QUE FAIRE ?**

- Conduite à tenir par le consommateur : **contacter le concessionnaire.**

**Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:**

**<https://rappel.conso.gouv.fr>**

Le site des alertes de produits dangereux



**FAITES PASSER LE MESSAGE :**

Informez vos parents et amis de ce rappel !

Faites circuler l'information au sujet de ce rappel, surtout si vous savez que le produit faisant l'objet du rappel a été offert, prêté ou vendu à quelqu'un d'autre