

**Ford rappelle S-MAX, Galaxy Voiture de tourisme**

Image non disponible

- Noms des modèles ou références concernés : **S-MAX, Galaxy Voiture particulière** sous le code de rappel Ford: 20S07.
- Marque : **Ford**
- GTIN The affected vehicles were manufactured between 8 and 12 January 2020.
- Informations complémentaires : Type-approval number: e13\*2001/116\*0185\*36, Type: WA6

**POURQUOI CE PRODUIT EST-IL DANGEREUX ?**

- Motif du rappel : Le **verrouillage électronique de la colonne de direction (ESCL)** peut être activé de façon inattendue. Il en résultera la fonction de direction **désactivée, ce qui augmentera le risque d'accident.**
- Risques encourus par le consommateur : **Blessures**

**QUE FAIRE ?**

- Conduite à tenir par le consommateur : **contacter le concessionnaire.**

**Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:**

**<https://rappel.conso.gouv.fr>**

Le site des alertes de produits dangereux



**FAITES PASSER LE MESSAGE :**

Informez vos parents et amis de ce rappel !

Faites circuler l'information au sujet de ce rappel, surtout si vous savez que le produit faisant l'objet du rappel a été offert, prêté ou vendu à quelqu'un d'autre