

Ford rappelle Ranger Camionnette

Image non disponible

- Noms des modèles ou références concernés : **Ranger Camionnette**
- Marque : **Ford**
- GTIN **12.01.2022 - 17.09.2022**
- Informations complémentaires : **2AB, e5*2007/46*0080*09**

POURQUOI CE PRODUIT EST-IL DANGEREUX ?

- Motif du rappel : **La colonne de direction peut se détacher de l'arbre de direction intermédiaire en raison d'un boulon desserré, ce qui entraîne une perte de direction et augmente le risque d'accident.**
- Risques encourus par le consommateur : **Blessures**

QUE FAIRE ?

- Conduite à tenir par le consommateur : **contacter le concessionnaire.**

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux



FAITES PASSER LE MESSAGE :

Informez vos parents et amis de ce rappel !

Faites circuler l'information au sujet de ce rappel, surtout si vous savez que le produit faisant l'objet du rappel a été offert, prêté ou vendu à quelqu'un d'autre